



"Incidente em que um rabo de vaca ("cows-tail") ficou preso no joelho do técnico quando ele colocou os pés no chão"



A foto mostra uma ocorrência que não é rara e que, normalmente, tem conseqüências sérias. Contudo, este foi apenas um incidente com perda de tempo pois somente foi necessário evacuar o técnico que sofreu uma pequena lesão nas costas.

Uma prática semelhante e potencialmente perigosa se aplica aos estribos que são arrastados pelo solo quando um técnico de trabalho em altura sai das cordas. A menos que sejam arrumados, pode ocorrer uma queda se estes estribos ou rabos de vaca ficarem presos em andaimes ou outro tipo de obstrução quando o técnico sobe por escadas.

Recomenda-se que os instrutores enfatizem a necessidade de uma arrumação adequada dos rabos de vaca e estribos quando não estão sendo utilizados para evitar este tipo de situação. Isto pode ser efetuado de vários modos, colocando-os dentro dos laços de perna ou tornando-os mais curtos. Os técnicos de Nível 3 e a verificação efetuada pelos colegas deverão encorajar esta prática de segurança.