



**Insiden di mana tali simpul terbelit di lutut juruteknik semasa dia bangun untuk berdiri.**



Gambar ini menunjukkan kejadian ini bukanlah luar biasa, yang biasanya berlaku tanpa akibat yang serius. Walau bagaimanapun, ia menjadi insiden kehilangan masa, memandangkan juruteknik perlu dipindahkan berikutnya dari ketegangan di belakang. Amalan serupa yang sama bahayanya adalah apabila gelung kaki yang diseret di atas lantai semasa juruteknik capaian tali turun dari tali tersebut. Melainkan jika disimpan, insiden jatuh mungkin berlaku jika gelung atau simpul ini tersangkut pada perancah atau lain-lain halangan semasa menaiki tangga.

Jurulatih dinasihatkan untuk memberi penekanan terhadap tempat simpanan simpul dan gelung kaki yang sesuai apabila tidak digunakan untuk mengelakkan ini daripada berlaku. Terdapat pelbagai cara untuk melakukannya iaitu dengan memasukkannya ke dalam gelung kaki atau memendekkannya. Tahap 3 dan pemeriksaan sesama rakan sekerja seharusnya menggalakkan amalan selamat ini.