



Incidente en el que una cuerda cola de vaca se enredó en el tobillo de un técnico mientras se ponía de pie.



La foto ilustra un hecho nada inusual que generalmente no genera consecuencias graves. Sin embargo, es un incidente que consume tiempo ya que fue necesario evacuar al técnico por un tirón en la espalda.

Una práctica similar potencialmente de riesgo se aplica a cuando la cuerda se arrastra con los pies por el suelo, cuando el técnico se desata. A menos que se guarde apropiadamente, puede ocurrir una caída en el caso de que los lazos o la cuerda cola de vaca se enreden en el andamiaje o se produzca otra obstrucción al subir las escaleras.

Se sugiere que los instructores pongan énfasis en una adecuada colocación de las cuerdas cola de vaca y de las cuerdas para pies para impedir que esto suceda. Hay una cantidad de maneras de hacerlo, recogiéndolas junto con las cuerdas para piernas o acortándolas. Los nivel 3 deberán fomentar el proceso de inspección del compañero para una práctica segura.